

Determina Prot. 18/US/0025 del 15.01.2018

**Affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36 c. 2 lett. a) del servizio di riparazione pistone impianto scarrabile targato BY542DB  
CIG Z8421B7930**

Il RUP

valutata la necessità di procedere alla riparazione dell'impianto scarrabile del mezzo BY542DB in dotazione al servizio igiene ambientale;

considerato il parere positivo della Direzione Generale relativamente all'investimento da sostenere per il servizio in oggetto;

preso atto che ai sensi dell'art. 93 (Garanzie per la partecipazione alla procedura), c. 1 e 103 (Garanzie definitive) c. 11 del codice non si ravvisano le circostanze per la richiesta di garanzie preliminari o definitive;

visto che l'impresa MB Car s.n.c. si è dichiarata disponibile a fornire il servizio in oggetto con tempi e condizioni qualitative congrue;

**DETERMINA**

di procedere ad affidamento del servizio di riparazione pistone impianto scarrabile targato BY542DB all'impresa MB Car s.n.c., con sede in Opera (MI), via Staffora 3, P.IVA 06221450155.

Non si ravvisano per la tipologia di incarico oneri specifici per la sicurezza poiché il telecontrollo viene effettuato da remoto.

Il RUP – Aceto Alessandro